ARBEITEN UNTER NIEDERSPANNUNG

nach ÖNORM EN 50110/ ÖVE Richtlinie 16 mit Befähigungsnachweis

Was erwartet Sie bei der Ausbildung Arbeiten unter Niederspannung

Dieser Kurs entspricht der ÖVE Richtlinie 16 für Ausbildung zum Arbeiten unter Niederspannung (1000V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung).
Folgende theoretische Inhalte werden durchgenommen:

- relevante Rechtsvorschriften des Arbeitnehmer:Innenschutzes
- Begriffe im Zusammenhang mit Arbeiten unter Spannung
- elektrische Gefährdungen und Unfallgeschehen
- sicherheitstechnische Maßnahmen für Arbeiten unter Spannung
- betriebliche/technische/- organisatorische Regelungen für Arbeiten unter Spannung
- Arbeitsanweisung zum Arbeiten unter Spannung
- Einsatz, Behandlung Pflege und Prüfung der Schutz -und Arbeitsmittel für Arbeiten unter Spannung
- Arbeitsverfahren bei Arbeiten unter Spannung
- Verhalten und Schutzmaßnahmen bei besonderen Umgebungsbedingungen
- Erste Hilfe Maßnahmen bei Elektrounfällen

Den Abschluss der theoretischen Ausbildung bildet eine Prüfung über obige Lerninhalte.

Im praktischen Teil werden entsprechende Übungen durchgeführt

Nach erfolgreichem Abschluss erhalten sie einen Qualifikationsnachweis welcher eine fünfjährige Gültigkeit besitzt.

Zielgruppe

Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen die aus technischen, organisatorischen oder wirtschaftlichen Gründen Arbeiten unter Spannung durchführen sollen.

Termin- und Kurs-Details

Termin	Mo. 01.03.2027 - Di. 02.03.2027	
Kurszeiten	Mo, Di 08:00 - 15:30	
Ort	BFI OÖ, Bulgariplatz 12, 4020 Linz	Kurs im BFI
Kursnummer	2027L L 206701	
Unterrichtseinheiten	16	
Normalpreis	€ 665,00	
AK-Preis	€ 598,50	

Kurstermine in Linz

Datum	Kurszeiten	Ort	Kursnummer	Kursabhaltung
13.09.27 - 14.09.27	Mo, Di 08:00 - 15:30	BFI OÖ, Bulgariplatz 12, 4020 Linz	2027L L 206702	Kurs im BFI

*Kurs-Anmeldung und weitere Informationen im Internet auf **www.bfi-ooe.at/kurs/2067** sowie telefonisch bei der BFI-Serviceline unter **0732 / 6922 6922**.*